

**Récapitulatif de l'inspection 2019**

**Dates**

Réception Autorité Territoriale : 27/08/2019

Information du CT / CHSCT :

**Centre de Gestion de la Fonction  
Publique Territoriale des  
Pyrénées-Orientales**



**Les Angles**

Service hygiène et sécurité

Site / Services	Date	Risques identifiés				Propositions de l'ACFI			Déjà identifié N-1	Plan d'actions de la collectivité		
		Observations	Illustration page	Nature du risque / Thématique	Priorité	Humaines	Organisationnelles	Techniques		Mesures de prévention effectives	Délai	Responsable
Salle Hors Sac	25.07.2019	Les agents ne disposent pas de vêtements adaptés pour travailler près du feu. Les vêtements fournis dans la dotation ne sont pas adaptés au travail en salle.	13	Equipements de protection individuelle	1	Consulter les agents dans le choix des vêtements de travail en prenant en compte leurs remarques.	Expérimenter plusieurs types de vêtements de travail. Se faire prêter et essayer le matériel en amont peut être une solution.	Doter les agents de vêtements de travail adaptés aux tâches effectuées en salle afin de pouvoir les identifier (Tee-Shirt, Pull- Over). Fournir aussi aux agents une veste anti-feu légère pour le travail près du feu.	X	Réaliser une réunion en septembre sur l'organisation de la SHS et des besoins en équipement en corrélation avec le rapport ACFI <b>SECURITE/0119/S-TECH</b>	30/09/2019	Delphine FONTAINE
		Les gants anti-brûlure utilisés par les usagers ou les agents pour manipuler les grilles barbecue ne sont pas en nombre suffisant. (1 seule paire)	13	Equipements de protection individuelle	1	Rajouter des affichages mentionnant les consignes de sécurité à proximité du feu. (Fiche QSE) Rappeler aux agents l'interdiction de manipuler les grilles.	Définir dans le règlement intérieur que la manipulation des grilles doit être effectuée par les usagers.	Fournir aux usagers des gants anti-brûlure en nombre suffisant. Fournir aux agents des anti-brûlure en nombre suffisant. (Allumage du feu)		Réaliser une réunion en septembre sur l'organisation de la SHS et des besoins en équipement en corrélation avec le rapport ACFI <b>SECURITE/0119/S-TECH</b>	30/09/2019	Delphine FONTAINE
		Echelle défectueuse.	7	Chute de Hauteur	1		Mettre au rebut les anciennes échelles.	Remplacer toutes les échelles non stables par des éléments aux normes et équipés de dispositifs antidérapants.	X	Jeter l'échelle non conforme et acheter un réhausseur métallique pour attraper les buches en hauteur <b>SECURITE/0120/S-TECH</b>	30/11/2019	Serge BLANC
		Salle hors sac, cheminée : Air vicié dans la salle.	17	Ventilation	1	/	Organiser un turn-over des agents afin de ne pas dépasser les valeurs limites d'exposition.	Mettre en place un système de ventilation par apport d'air neuf près des cheminées.	X	Mettre les consignes de turn-over près des cheminées <b>SECURITE/0121/S-TECH</b>	15/12/2019	Delphine FONTAINE
										Mettre des grilles et moteur d'aération dans la salle <b>SECURITE/0122/S-TECH</b>	30/11/2019	Serge BLANC
		Stockage du bois : La présence de palette génère un risque de chute pour l'agent et de déstabilisation de l'échelle.	9	Circulation et matérialisation des lieux de travail	2	/		Remplacer les palettes par un équipement assurant une stabilité et une isolation pour le bois. Des caillebotis ou l'installation de grilles pourraient être une solution.		Enlever les palettes au fur et à mesure <b>SECURITE/0123/S-TECH</b>	15/04/2020	Serge BLANC
		Dégagement secondaire : Issue de secours encombrée et obstruée.	15	Incendie - Explosion	2	/	Libérer et dégager l'issue de secours.	/		Libérer et dégager l'issue de secours. <b>SECURITE/0124/S-TECH</b>	30/08/2019	Jean-Emmanuel PEPPERS
										Prolonger le Sas pour protéger l'issue de secours de la neige l'hiver <b>SECURITE/0125/S-TECH</b>	30/06/2020	Serge BLANC
		Stockage du bois : Faible éclairage dans les voies de circulation Faible éclairage pour l'utilisation de la fendeuse.	11	Eclairage des lieux de travail	2	/	Etablir et afficher une notice de poste à proximité de la fendeuse à bois.	Ajouter des luminaires supplémentaires dans les voies de circulation.		Imprimer denouveau les consignes de la fendeuse et s'assurer qu'elles soient bien affichées <b>SECURITE/0126/S-TECH</b>	15/12/2019	Delphine FONTAINE
										Ajouter des luminaires supplémentaires dans les voies de circulation. <b>SECURITE/0127/S-TECH</b>	30/11/2019	Arnaud FIGUILLEM
Accès à la deuxième salle de restauration : 2 accès / 3 présentent un dispositif antidérapant près des marches.	9	Circulation et matérialisation des lieux de travail	2	Sensibiliser les agents au port de chaussures adaptées pour le travail en salle.	/	Installer un dispositif antidérapant à proximité de la marche manquante.		Installer un dispositif antidérapant à proximité de la marche manquante. <b>SECURITE/0128/S-TECH</b>	30/11/2019	Serge BLANC		
Stockage du bois : La dalle en béton comporte quelques irrégularités et différences de niveaux.	9	Circulation et matérialisation des lieux de travail	3	/	/	Supprimer les différences de niveaux entre l'accès à la pièce de stockage du bois et la salle de restauration. Lisser la dalle en béton.		Réaliser une petite pente pour retirer la marche et signaler la pente par une bande jaune et noir <b>SECURITE/0129/S-TECH</b>	30/11/2019	Serge BLANC		
Stockage du bois : Porte non fixée.	9	Circulation et matérialisation des lieux de travail	3	/	/	Fixer une porte au local de stockage du bois.		Installer une porte amovible <b>SECURITE/0130/S-TECH</b>	30/11/2019	Jean-Serge RIVEILL		

**Signature de l'Autorité territoriale  
Cachet de la collectivité**

