

## Fiche d'analyse des risques professionnels et mesures de préventions

Structure territoriale :	Mairie de Cerbère		
Effectif total de la structure (2) :	26	Date :	vendredi 4 décembre 2020
Filière :	Technique		
Unité de travail / Activité	Bâtiment (Plomberie)	Effectif de l'Unité de travail / Activité (1)	2

Tâche	Type de risque*	Source potentielle ou Element causal du risque*	Evaluation du niveau du risque potentiel			Effectif concerné Par rapport à (1) --- Par rapport à (2)	Estimation du niveau de maîtrise du risque (Mr)		Risque Final	Mesures de prévention préconisées : Techniques - Organisationnelles - Humaines*
			Gr	De	Rp		Mesures de prévention existantes : Techniques - Organisationnelles - Humaines*	Mr*		
Soudage	12- Risques liés aux rayonnements	12- Rayonnement optique (U.V., I.R., laser, halogène, soudage à l'arc, soudage au chalumeau, forge...)	4	4	16		12- Utiliser du matériel et des équipements de travail conformes ----- 12- Faire porter des lunettes adaptées au rayonnement	1	16 - Risque Mineur	12- Former les salariés à l'utilisation du matériel et aux risques
Pose	03- Risques liés aux activités manuelles	03- Espace de travail (manipulation (encombrement, partie saillante...), dimension du local, le poste de travail...)	1	4	4		03- Fournir du matériel et un équipement adapté	4	16 - Risque Mineur	03- Former le personnel à adopter des gestes et postures appropriés
Maintenance	03- Risques liés aux activités manuelles	03- Technique de manipulation (charge éloigné du corps, effort important, caractéristique de la charge...)	1	4	4		03- Fournir du matériel et un équipement adapté	4	16 - Risque Mineur	03- Former le personnel à adopter des gestes et postures appropriés

Machines-outils	17- Risques liés aux équipements de travail	17- Appareil portatif (meuleuse, tronçonneuse, scie circulaire...)	7	4	28		17- Utiliser un dispositif de protection (étui, emplacement aménagé...) des parties dangereuses des outils (lames...) lorsqu'ils ne sont plus utilisés ----- 17- Veiller au port des Equipements de Protection Individuelle (lunettes, gants...)	4	112 - Risque Secondaire	17- Vérifier la mise en place et le bon état des carters ----- 17- Vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de protection (barrage immatériel...) ----- 17- Contrôler périodiquement les équipements de travail
		17- Outil tranchant, coupant, piquant (couteau, hachoir, cutter, scie, seringue, bistouri...)					17- Utiliser un dispositif de protection (étui, emplacement aménagé...) des parties dangereuses des outils (lames...) lorsqu'ils ne sont plus utilisés ----- 17- Veiller au port des Equipements de Protection Individuelle (lunettes, gants...)			17- Vérifier la mise en place et le bon état des carters ----- 17- Vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de protection (barrage immatériel...) ----- 17- Contrôler périodiquement les équipements de travail
Travail en hauteur	02- Risques liés aux chutes de hauteur	Dispositif mobil (échelle)	7	4	28		02- Entretenir les sols ----- 02- Porter des chaussures antidérapantes	10	280 - Risque Prioritaire	02- Utiliser une plate-forme mobile / Matériel pour travailler en hauteur (Nacelle élévatrice)