

Dates

Réception Autorité Territoriale :

Information du CT / CHSCT :

Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale des
Pyrénées-Orientales




Service Hygiène et sécurité

Réart
S M B V R
Syndicat Mixte
des Bassins Versants du Réart,
de ses affluents et de l'étang de
Canet Saint-Nazaire

Récapitulatif des risques identifiés lors des visites ACFI 2017

Site	Date	Nature du risque	Mesures de prévention préconisées	Illustration page	Priorité	Déjà identifié	Plan d'actions		
							Mesures de prévention effectives	Délai	Responsable
Dépôt Villemolaque	24/10/2017	Chute d'objets	Dépôt Villemolaque : Stocker les élingues dans un espace approprié et clos et mettre au rebut celles qui sont détériorées.	16	1		Le tri est fait et les élingues détériorées ont été jetées	Fait	L'autorité
		Chute d'objets	Dépôt Villemolaque : Ajouter une plinthe à la mezzanine afin d'éviter les chutes d'objets.	9	2		Une plinthe a été ajoutée à la mezzanine afin d'éviter les chutes d'objets	Fait	L'autorité
		Coupures	Dépôt Villemolaque : Déplacer les chaines de tronçonneuse hors de la zone de travail des établis.	15	2		Les chaines ont été déplacées à hauteur de taille	Fait	L'autorité
Dépôt Saleilles	24/10/2017	Chute de hauteur	Dépôt Saleilles : Mettre au rebut les échelles en mauvais état et acheter deux Plateformes Individuelles Roulantes Légères de tailles différentes et adaptées au travail à réaliser.	9	1		Les échelles ont été jetées	Fait	L'autorité
		Chute d'objets	Dépôt Saleilles : Effectuer une vérification générale périodique pour le palan à chaîne. Après vérification, afficher la charge maximale pouvant être soulevée par l'appareil.	11	1		Le palan a été démonté	Fait	L'autorité
		Machines / Électrique	Dépôt Saleilles : Installer un arrêt d'urgence coupant l'alimentation de toutes les machines.	13	2		Le rapport établi par l'organisme de contrôle lors de sa visite mentionne sans observation (le local respecte les normes en vigueur	3 ans	Le propriétaire
		Coupures	Dépôt Saleilles : Installer des blocages de roues pour la tronçonneuse sur tourret.	15	2		L'achat et l'installation de blocages de roues est en cours	3 ans	L'autorité
		Machines	Dépôt Villemolaque et Saleilles : Afficher toutes les consignes de sécurité sur le mur face aux établis.	13	3		L'affichage de pictogrammes sur les poste de travail est fait	Fait	L'autorité
SMBVR	24/10/2017	Organisation des secours	Formation pour les gestes de premiers secours : Former tous les agents s'avère trop coûteux pour la collectivité. Former un agent par brigade aval et amont. Via un organisme de formation, joindre ces deux ou trois agents à une future formation organisée inter-établissement.	17	3		La collectivité envisage une formation SST pour 1 ou 2 agents du syndicat	5 ans	L'autorité

Signature de l'Autorité territoriale
Cachet de la collectivité



« SMBVR »

Syndicat mixte des bassins versants du Réart,
de ses affluents et de l'étang de Canet Saint-Nazaire
3, Rue des Fenouillèdes - Parc d'Activités Sud Roussillon
66280 SALEILLES

Tél. : 04 68 22 18 53 - Fax : 04 68 22 30 97

@mail : contact@reat66.fr
N° Siret : 20004414700011