

Compte rendu de visite de services – CT en formation CHSCT

Site : commune de Ponteilla

Date & heure : 05/03/2018 – 14h30

Délégation CT :

- Obligatoire**
- ATTARD Rémy –
Représentant des
collectivités
 - RESPAUT Jean-Louis
– Représentant du
personnel

- Facultative**
- CHAMPORANAD
Antoine –Assistant de
prévention
 - DUBUC Daniel – Agent
du CDG 66

Etaient présents lors de la visite :


- THUBERT Rolland – Maire
- PUNTUNET Nicolas –
Directeur Général des
Services

Copie : Autorité territoriale de la collectivité, Médecin de prévention, membres du CT.

Entretiens avec l'Autorité territoriale / les agents
Observations : Suite à l'entretien avec l'Autorité territoriale, la délégation a pu se rendre compte de la volonté et de la prise de conscience de la commune concernant les risques professionnels. En ce sens un Document Unique a été établi et des registres de santé/sécurité sont disponibles dans toutes les structures visitées. La délégation s'est rendue à l'école et a pris connaissance des observations figurants sur le registre santé et sécurité. Aussi, la délégation s'est aperçu qu'un problème relationnel s'était installé entre la direction et les agents de ce service. D'après les dires des agents rencontrés, ce problème impacte directement leur état de santé car de nombreux dossiers ont été montés et communiqués à la médecine préventive. La délégation préconise à l'Autorité Territoriale de prendre en considération ces remarques et d'établir un plan de prévention des risques psychosociaux. La délégation préconise aussi la rédaction d'une lettre de cadrage pour les assistants de prévention qui viennent de finir leur formation.
Locaux visités
Observations : <p style="text-align: center;">Mairie : La délégation n'a pas relevé de point particulier.</p> <p>Local technique : La délégation demande à ce qu'à minima un rangement soit effectué. L'Autorité Territoriale informe les membres qu'un projet de construction est à l'étude.</p> <p>Ecole : La délégation a relevé plusieurs problèmes liés à la construction :</p> <ul style="list-style-type: none">- Dans plusieurs salles, un problème de résonance est identifié, sûrement dû à des plafonds rampants trop hauts.- Le triple vitrage cède facilement,- Absence de barre anti-panique sur les deux portes de dégagement située en salle de motricité.

Le CT en formation CHSCT et les services spécialisés du CDG 66 restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Représentant des élus au CT :



Représentant du personnel au CT :

