

Dates

Réception Autorité Territoriale :

Information du CT / CHSCT :

Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale des
Pyrénées-Orientales



Commune de Les Angles

Service hygiène et sécurité

Récapitulatif des risques identifiés lors des inspections et propositions de l'ACFI										Plan d'actions de la collectivité		
Site / Services	Date	Risques identifiés				Propositions de l'ACFI			Déjà identifié N-1	Mesures de prévention effectives	Délai	Responsable
		Observations	Nature du risque / Thématique	Illustration page	Priorité	Humaines	Organisationnelles	Techniques				
Services hivernaux (Salle hors sac, Parking, Navette)	01/02/2018	Salle hors sac, cheminée : Air vicié dans la salle.	Inhalation	19	1	/	Organiser un turn-over des agents afin de ne pas dépasser les valeurs limites d'exposition.	Mettre en place un système de ventilation par apport d'air neuf près des cheminées.		Précision dans l'organisation des tâches de rester un temps maximal de 30 minutes près du feu SECURITE/0092/S-TECH	30/06/2018	Jean-Emmanuel PEPPERS
		Salle hors sac, stockage bois : Echelle défectueuse.	Chute de hauteur	9	1	/	Mettre au rebut les anciennes échelles.	Remplacer toutes les échelles non stables par des éléments aux normes et équipés de dispositifs antidérapants. Une PIRL (Plateforme Individuelle Roulante Légère) pourrait être une solution.		Jeter la vieille échelle et Achat d'une PIRL (300 euros environs) SECURITE/0093/S-TECH	30/09/2018	Jean-Emmanuel PEPPERS
		Salle hors sac, stockage bois : Fendeuse défectueuse.	Manutention mécanisée	15	1	Former les agents à l'utilisation de cette nouvelle fendeuse.	Dégager l'accès et le poste de travail afin d'avoir un passage d'au moins 80 cm.	Remplacer la fendeuse par une fendeuse équipée d'un dispositif empêchant l'accès à la zone dangereuse.		Changement de la fendeuse en cours SECURITE/0094/SOUT-ADM	31/12/2018	Sophie KOT
		Parking des pistes : Lors des heures de pointes, de nombreux véhicules (VL/PL) et piétons sont présents sur le parking.	Stress	7	2	/	Mettre en place un plan de circulation facilitant les manœuvres des navettes et diminuant le risque psychologique pour les conducteurs. Le stationnement des bus scolaires en amont du village et la mise en place de navette pourraient être une solution.	/		Réflexion sur l'aménagement du rond point du TC16 SECURITE/0053/DIR	30/11/2018	Nicolas RAPOPORT
		Salle hors sac, Porte d'accès extérieur stockage bois : Ouverture de la porte dangereuse.	Coupure	11	2	/	Enlever le fil de fer servant au verrouillage.	Sécuriser le mécanisme d'ouverture de porte.		Réaménagement du local de stockage du bois avec mise en sécurité de la porte et du sol SECURITE/0095/S-TECH	30/11/2018	Arnaud PIGUILLEM
		Salle hors sac, stockage bois : Sol encombré et dangereux	Chute de plain-pied / Chute d'objets	11	2	/	Mettre en place un nettoyage régulier du sol. Évacuer les palettes cassées et ne garder que celles ayant un faible espacement entre les lames.	Lorsque le stockage sera vide et si cela est nécessaire, remplacer les palettes en bois par des caillebotis plus sécurisés et solides.		Réaménagement du local de stockage du bois avec mise en sécurité de la porte et du sol SECURITE/0095/S-TECH	30/11/2018	Arnaud PIGUILLEM
		Parking des pistes, guérite : Linteau de porte situé à 1m75 (environ).	Heurt	11	2	/	/	Surélever le linteau de porte.		Impossibilité de modifier l'encadrement de la porte : mise en place d'une signalétique SECURITE/0096/S-TECH	30/11/2018	Gregory GAMET

17 AVR. 2018

Le Maire
Michel POUDADE



Dates


Réception Autorité Territoriale :

Information du CT / CHSCT :

Récapitulatif des risques identifiés lors des inspections et propositions de l'ACFI										Plan d'actions de la collectivité		
Site / Services	Date	Risques identifiés				Propositions de l'ACFI			Déjà identifié N-1	Mesures de prévention effectives	Délai	Responsable
		Observations	Nature du risque / Thématique	Illustration page	Priorité	Humaines	Organisationnelles	Techniques				
Services hivernaux (Salle hors sac, Parking, Navette)	01/02/2018	Salle hors sac, Parking : Les agents affectés à ces postes de travail effectuent de la manutention manuelle.	Manutention manuelle	17	2	Assurer une sensibilisation ou formation à tous les saisonniers effectuant un port de charge.	Un formateur interne pourrait être une piste envisageable pour la collectivité.	/		Le responsable de la SHS veille à sensibiliser son équipe à la manutention manuelle et au respect des consignes rattachées à la SHS (Fendeuse, extincteurs, procédure d'évacuation, produit, fraise à neige...) SECURITE/0097/S-TECH	30/06/2018	Jean-Emmanuel PEPPERS
		Antécédents Accident de Service 2017/2018 : Les yeux sont le siège de nombreux accidents de service.	Projections	17	2	Effectuer une sensibilisation sur le port des lunettes étanches lors des opérations susceptibles de produire des éclats de matériaux.	/	S'assurer que les lunettes soient adaptées aux risques et totalement étanches. Le cas échéant fournir des lunettes adaptées et étanches.		Vérifier les lunettes utilisées actuellement par les agents concernés et acheter si besoin des lunettes plus appropriées SECURITE/0098/SOUT-ADM	30/06/2018	Sophie KOT
		Salle hors sac : Les vêtements fournis dans la dotation ne sont pas adaptés au travail en salle.	Ambiance thermique	13	3	/	/	Doter les agents de vêtements de travail adaptés aux tâches effectuées en salle afin de pouvoir les identifier (Tee-Shirt, Pull-Over). Fournir aussi aux agents une veste anti-feu légère pour le travail près du feu.		Anticiper la commande de t-shirt avec logo identifiant le personnel + tablier de protection avant les saisons SECURITE/0099/S-TECH	30/06/2018	Jean-Emmanuel PEPPERS
		Salle hors sac : Les chaussures de sécurité actuelles ne sont pas adaptées aux déplacements dans la salle.	Chute de plain-pied	13	3	/	Garder les anciennes chaussures de sécurité pour les activités de déneigement.	Fournir aux agents de nouvelles chaussures de sécurité adaptées au piétinement en salle.		Achat de chaussures basses de sécurité en complément des chaussures de sécurité hiver SECURITE/0100/S-TECH	30/06/2018	Jean-Emmanuel PEPPERS
		Salle hors sac : Gants anti-brûlure défectueux.	Brûlures	13	3	Effectuer une sensibilisation sur les consignes de sécurité et notamment le port des gants lors du travail près du feu.	Mettre au rebut les gants détériorés.	Remplacer les gants anti-feu par des gants anti-feu en cuir style « pompier ».		Remplacer les gants de protection contre le feu et renouveler dès que nécessaire (petit stock) SECURITE/0101/S-TECH	30/06/2018	Jean-Emmanuel PEPPERS
		Salle hors sac, stockage bois : Absence de consigne de sécurité sur une machine dangereuse.	Manutention mécanisée	15	3	/	Afficher une notice de poste avec les risques et consignes de sécurité pour la fendeuse à bois.	/		Afficher la notice d'utilisation de la fendeuse à côté de celle-ci SECURITE/0102/S-TECH	30/06/2018	Jean-Emmanuel PEPPERS

Signature de l'Autorité territoriale
Cachet de la collectivité

Le Maire
Michel POUDADE



17 AVR. 2018