

Récapitulatif de l'inspection 2019

Réception Autorité Territoriale :
 Information du CT / CHSCT :
 Dates : 21/10/2019



 Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Orientales
 Service Argonne et Sécurité



 Centre de Gestion des Pyrénées-Orientales



 Centre Technique Municipal
 Alenx
 Centre technique municipal

Site / Services	Date	Risques identifiés				Propositions de l'ACI				Déjà identifié N-1	Plan d'actions de la collectivité		
		Observations	Illustration page	Nature du risque / Thématique	Priorité	Humaines	Organisationnelles	Techniques	Mesures de prévention effectives		Délai	Responsable	
Centre Technique Municipal	30.01.2019	Zone de stockage des bordures et des bancs : Absence d'outil d'aide à la manutention manuelle et d'équipement de levage.	19	Manutention manuelle	1	Former les agents à la prévention des risques liés à l'activité physique. (PRAP)	/	S'équiper d'un moyen de levage mécanique pour les charges les plus lourdes.		4 diapos		Aspirateur manuel DREM	
		Centre technique municipal : Document unique à finaliser.	7	Base documentaire	1	/	Réaliser le Document Unique de la collectivité à l'aide des outils fournis par le Centre de Gestion. Dégager le temps nécessaire à l'assistant de prévention afin qu'il réalise le Document Unique.	/		En cours de réalisation		Aspirateur manuel	
		Assistant de prévention : Absence de lettre de cadrage et de formation.	11	Base documentaire	1	Contacter le CNFPT pour la formation initiale de l'assistant de prévention.	Fournir une lettre de cadrage fixant les moyens et le temps à disposition de l'assistant de prévention.	Nommer l'assistant de prévention par voie d'arrêté		11 faire		DIR	
		Bureau Centre Technique Municipal : Préau extérieur : garage : Accès de circulation encombré.	17	Circulation et matérialisation des lieux de travail	1	/	Dégager et ranger tous les accès de circulation et les zones de travail encombrées.	/		Rangement effectif			ST
		Centre Technique Municipal : Absence de vérification périodique concernant le désenfumage	25	Vérifications générales périodiques	2	/	Effectuer les contrôles et vérifications périodiques du désenfumage.	Prendre en compte les éventuelles remarques de ces vérifications.		Vérifications périodiques			ST
		Garage : Tondeuse autoportée : Absence de signalisation sur les véhicules circulant sur voirie	15	Conduite d'engins	2	/	Équiper le tracteur de la signalétique complémentaire réglementaire : -Bandes rouges et blanches réfléchissantes -Gyrophare -Tri-flash		Signalisation mise en place		ST		
		Garage : Présence d'échelle non réglementaire	13	Chute de hauteur	2	/	Mettre au rebut l'échelle non réglementaire. Si besoin, utiliser l'échelle disposant de moyens antidérapants.	/	Echelle livrée		ST		
		Absence de trousse de secours dans les véhicules.	23	Organisation des secours	2	Former un agent en sauveteur secouriste au travail.	Equiper tous les véhicules d'une trousse de premier secours		Trousse fournie		Aspirateur manuel		

Récapitulatif de l'inspection 2019

Reception Autorité Territoriale :
Information du CT / CHSCT :
Dates : 21/10/19 - 19/11/19

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Orientales
Service Hygiène et sécurité





Alenxa
Centre technique municipal

Site / Services	Date	Risques identifiés				Propositions de l'ACFI			Déjà identifié N-1	Plan d'actions de la collectivité		
		Observations	Illustration page	Nature du risque / Thématique	Priorité	Humaines	Organisationnelles	Techniques		Mesures de prévention effectives	Délai	Responsable
Centre Technique Municipal	30.01.2019	Garage : préau « illuminations de Noël » ; Extérieur : Présence de bouteilles de gaz.	13	Chimique	2	/	Rassembler et stocker les bouteilles de gaz dans un endroit approprié.	Mettre en place un moyen de stockage à l'extérieur fermé à clef.		H. P. P. P. P.		ST
		Absence de signalisation des trousseaux de secours dans les locaux.	23	Organisation des secours	3	/	Choisir un emplacement accessible à tous les agents. Assurer un suivi périodique du matériel pharmaceutique.	Mettre en place une signalisation indiquant l'emplacement de la trousse à pharmacie.		H. P. P. P. P.		Assy: P. P. P.
		Extérieur : Stockage de matériels encombrants.	17	Circulation et matérialisation des lieux de travail	3	/	Mettre au rebut le matériel inutilisé.			Mettre au rebut le matériel inutilisé.		ST
		Garage : Véhicules de chantier : Absence d'autorisations de conduite	15	Conduite d'engins	3	/	Fournir des autorisations de conduite aux agents					Assy: P. P. P.
		Centre Technique Municipal : Accueil sécurité ; Absence de formation des nouveaux arrivants	9	Base réglementaire	3		Former à l'accueil sécurisé les nouveaux arrivants					Assy: P. P. P.
		Centre Technique Municipal : Absence du registre de santé et sécurité	9	Base documentaire	3		Expliquer aux agents l'utilité de ce registre.					Assy: P. P. P.
		Toilettes handicapées : Encombrement des sanitaires.	17	Circulation et matérialisation des lieux de travail	3	/	Dégager l'accès aux toilettes.					ST
Bureau Centre Technique Municipal ; Garage : Extincteurs difficiles d'accès.	21	Incendie – Explosion	3	/	Libérer l'accès aux extincteurs.					ST		

Signature de l'Autorité Territoriale
Cachet de la collectivité

