

Récapitulatif de l'inspection 2019

Dates

Réception Autorité Territoriale :

Information du CT / CHSCT :

**Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale des
Pyrénées-Orientales**

Service hygiène et sécurité



Alenya
Centre technique municipal

Site / Services	Date	Risques identifiés				Propositions de l'ACFI			Déjà identifié N-1	Plan d'actions de la collectivité		
		Observations	Illustration page	Nature du risque / Thématique	Priorité	Humaines	Organisationnelles	Techniques		Mesures de prévention effectives	Délai	Responsable
Centre Technique Municipal	30.01.2019	Zone de stockage des bordures et des bancs : Absence d'outil d'aide à la manutention manuelle et d'équipement de levage.	19	Manutention manuelle	1	Former les agents à la prévention des risques liés à l'activité physique. (PRAP)	/	S'équiper d'un moyen de levage mécanique pour les charges les plus lourdes.				
		Centre technique municipal : Document unique à finaliser.	7	Base documentaire	1	/	Réaliser le Document Unique de la collectivité à l'aide des outils fournis par le Centre de Gestion. Dégager le temps nécessaire à l'assistant de prévention afin qu'il réalise le Document Unique.	/				
		Assistant de prévention : Absence de lettre de cadrage et de formation.	11	Base documentaire	1	Contacteur le CNFPT pour la formation initiale de l'assistant de prévention.	Fournir une lettre de cadrage fixant les moyens et le temps à disposition de l'assistant de prévention.	Nommer l'assistant de prévention par voie d'arrêté				
		Bureau Centre Technique Municipal : Préau extérieur ; garage ; Accès de circulation encombré.	17	Circulation et matérialisation des lieux de travail	1	/	Dégager et ranger tous les accès de circulation et les zones de travail encombrées.	/				
		Centre Technique Municipal : Absence de vérification périodique concernant le désenfumage	25	Vérifications générales périodiques	2	/	Effectuer les contrôles et vérifications périodiques du désenfumage.	Prendre en compte les éventuelles remarques de ces vérifications.				
		Garage : Tondeuse autoportée ; Absence de signalisation sur les véhicules circulant sur voirie	15	Conduite d'engins	2	/	Répertorier les véhicules à arrêt fréquent sur la voirie ou à progression lente et les équiper des signalisations complémentaires réglementaires.	Équiper le tracteur de la signalétique complémentaire réglementaire : -Bandes rouges et blanches rétro réfléchissantes -Gyrophare -Tri-flash				
		Garage : Présence d'échelle non réglementaire	13	Chute de hauteur	2	/	Mettre au rebut l'échelle non réglementaire. Si besoin, utiliser l'échelle disposant de moyens antidérapants.	/				
		Absence de trousse de secours dans les véhicules.	23	Organisation des secours	2	Former un agent en sauveteur secouriste au travail.	/	Equiper tous les véhicules d'une trousse de premier secours				

Récapitulatif de l'inspection 2019

Dates

Réception Autorité Territoriale :

Information du CT / CHSCT :

**Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale des
Pyrénées-Orientales**



Alenya
Centre technique municipal

Service hygiène et sécurité

Site / Services	Date	Risques identifiés				Propositions de l'ACFI			Déjà identifié N-1	Plan d'actions de la collectivité		
		Observations	Illustration page	Nature du risque / Thématique	Priorité	Humaines	Organisationnelles	Techniques		Mesures de prévention effectives	Délai	Responsable
Centre Technique Municipal	30.01.2019	Garage ; préau « illuminations de Noël » ; Extérieur : Présence de bouteilles de gaz.	13	Chimique	2	/	Rassembler et stocker les bouteilles de gaz dans un endroit approprié.	Mettre en place un moyen de stockage à l'extérieur fermé à clef.				
		Absence de signalisation des trousse de secours dans les locaux.	23	Organisation des secours	3	/	Choisir un emplacement accessible à tous les agents. Assurer un suivi périodique du matériel pharmaceutique.	Mettre en place une signalisation indiquant l'emplacement de la trousse à pharmacie.				
		Extérieur : Stockage de matériels encombrants.	17	Circulation et matérialisation des lieux de travail	3	/	Mettre au rebut le matériel inutilisé.	/				
		Garage ; Véhicules de chantier : Absence d'autorisations de conduite	15	Conduite d'engins	3	/	Fournir des autorisations de conduite aux agents	/				
		Centre Technique Municipal : Accueil sécurité ; Absence de formation des nouveaux arrivants	9	Base réglementaire	3	Former à l'accueil sécurité les nouveaux arrivants	/	/				
		Centre Technique Municipal : Absence du registre de santé et sécurité	9	Base documentaire	3	Expliquer aux agents l'utilité de ce registre.	Mettre en place le registre santé et sécurité aux ateliers municipaux.	/				
		Toilettes handicapées : Encombrement des sanitaires.	17	Circulation et matérialisation des lieux de travail	3	/	Dégager l'accès aux toilettes.	/				
		Bureau Centre Technique Municipal ; Garage : Extincteurs difficiles d'accès.	21	Incendie – Explosion	3	/	Libérer l'accès aux extincteurs.	/				

Signature de l'Autorité territoriale
Cachet de la collectivité