

## Récapitulatif de l'inspection 2018

Dates

Réception Autorité Territoriale :

Information du CT / CHSCT :

Centre de Gestion de la Fonction  
Publique Territoriale des  
Pyrénées-Orientales

---

Service hygiène et sécurité



Commune  
d'Evre

Site / Services	Date	Risques identifiés				Propositions de l'ACFI			Déjà identifié N-1	Plan d'actions de la collectivité		
		Observations	Illustration page	Nature du risque / Thématique	Priorité	Humaines	Organisationnelles	Techniques		Mesures de prévention effectives	Déla	Responsable
Hôtel de ville / Ateliers municipaux / Salles de réunions / Accueil Tourisme	04/05/2018	Ateliers municipaux : Absence des vérifications électriques. Hôtel de ville : Absence des vérifications électriques. Accueil tourisme : Absence des vérifications électriques.	27	Vérifications générales périodiques	1	/	Effectuer les contrôles et vérifications périodiques des installations électriques de l'ensemble des bâtiments communaux. Organiser dans le registre de sécurité incendie les documents relatifs aux vérifications générales périodiques. Ne garder que l'année N-1	Prendre en compte les éventuelles remarques de ces vérifications.		Organisme de contrôle commandé (APAVE) visite initiale puis périodique prévue	immédiat	M. LAFOUX
		Ateliers municipaux : Mauvais stockage des produits chimiques.	11	Chimique	2	/	Ranger et classer les produits selon leurs propriétés chimiques.	Fournir des armoires ventilées et adaptées pour le stockage des produits chimiques.		1) Rangement à prévoir 2) voir si nécessité armoires - isolation en hauteur	2018	M. MARTINEZ
								Mettre en place des bacs de rétention pour les produits chimiques.		Adat à prévoir	2018	
		Ateliers municipaux : Mauvais stockage des bouteilles de gaz.	11	Chimique	2	/	Stocker les bouteilles de gaz dans un endroit approprié.	/		Déplacement à part à l'étage	2018	M. LAFOUX et M. MARTINEZ
		Ateliers municipaux secondaire : Echelle non réglementaire.	13	Chimique	2	/	Mettre au rebut l'échelle non réglementaire. Si besoin, utiliser l'échelle disposant de moyens antidérapants.	/		Ajout d'1 antidérapant	2018	U
		Ateliers municipaux ; Tracteurs et poly benne : Absence signalisation complémentaire.	15	Conduite d'engins	2	/	Répertorier les véhicules à arrêt fréquent sur la voirie ou à progression lente et les équiper des signalisations complémentaires réglementaires.	Équiper le tracteur de la signalisation complémentaire réglementaire : - Bandes rouges et blanches rétro réfléchissantes - Gyrophare et d'un tri-flash		Devis en cours Ajout prévu	2018	U
		Ateliers municipaux ; Perceuse à colonne : Absence carter de protection.	21	Machines	2		Afficher une notice de poste mentionnant les risques et protections à utiliser.	/	Installer un carter de protection.	Devis en cours Rajout prévu	2018	U
		Agent technique, habilitation : Non recyclée.	25	Electrique	2		Effectuer le recyclage de l'habilitation électrique correspondante aux travaux effectués.	/	/	1) 1 agent avec CAP électromécanicien 1) 1 agent à former	Atteinte session CNEPT	U
		Silo bois : Palan non vérifié par un organisme agréé.	19	Equipement de levage	2	/	Faire vérifier le palan par un organisme agréé.	Prendre en compte les éventuelles remarques de ces vérifications.		Devis en cours (levage formation/APAVE)	2018	U
Hôtel de ville ; Salle des archives : Passages encombrés.	17	Circulation et matérialisation des lieux de travail	2	/	Organiser un rangement de la salle des archives.  Evacuer les cartons et documents inutilisés.	/		A programmer = été-automne	2018-19	U		

## Récapitulatif de l'inspection 2018

Dates

Réception Autorité Territoriale :

Information du CT / CHSCT :

Centre de Gestion de la Fonction  
Publique Territoriale des  
Pyrénées-Orientales



Commune  
d'Eynesque

Service hygiène et sécurité

Site / Services	Date	Risques identifiés				Propositions de l'ACFI			Déjà identifié N-1	Plan d'actions de la collectivité		
		Observations	Illustration page	Nature du risque / Thématique	Priorité	Humaines	Organisationnelles	Techniques		Mesures de prévention effectives	Déla	Responsable
Hôtel de ville / Ateliers municipaux / Salles de réunions / Accueil Tourisme	04/05/2018	Hôtel de ville ; Salles des archives : Etagères non fixées.	17	Circulation et matérialisation des lieux de travail	2	/	/	Fixer les étagères au mur, au sol ou aux poutres le cas échéant.		Fixation prévue des sautoirs	2018	M
		Bureau accueil tourisme : Poutre de l'escalier à hauteur du visage.	17	Circulation et matérialisation des lieux de travail	3	Afficher un pictogramme mentionnant le risque de heurt.	/	Installer une protection antichoc sur la partie derrière l'escalier.		pictogramme + notice à fixer	2018	M
		Hôtel de ville : Sol en mauvais état.	17	Circulation et matérialisation des lieux de travail	3	/	/	Remettre le sol en bon état. Supprimer les différences de niveaux.		A budgétiser	2018-20	OSTER
		Hôtel de ville : Prises murales non fixées.	17	Circulation et matérialisation des lieux de travail	3	/	/	Fixer les prises au mur.		Attente CR A paver - Fixation prises	2018	M
		Ateliers municipaux : Absence de tablier de soudeur.	21	Machines	3	Afficher une notice de poste mentionnant les risques et protections à utiliser.	/	Fournir un tablier de soudeur.		A acheter	2018	
		Ateliers municipaux ; Scie circulaire sur pied : Non réglementaire.	21	Machines	3	/	Mettre au rebut la scie circulaire.	/	} Evacuation prévue	2018	LAFoux et	
		Ateliers municipaux : Présence d'électroménagers et matériels inutilisés.	21	Machines	3	Mettre au rebut les équipements et matériels inutilisés (électroménagers)	/	/		2018	Martinez	
		Silo Bois : Stockage d'élingues non réglementaires.	19	Equipement de levage	3	/	Mettre au rebut les élingues usagées. Stocker les élingues restantes dans un endroit approprié et dédié à cet effet.	/		2018		
		Hôtel de ville, ateliers, accueil tourisme : Absence des registres santé et sécurité.	7	Base Documentaire	3	Expliquer aux agents l'utilité de ce registre.	Mettre en place le registre santé et sécurité dans tous les services.	/		Fait	immédiat	
		Hôtel de ville : Absence du registre danger grave et imminent.	7	Base Documentaire	3	Expliquer aux agents l'utilité de ce registre ainsi que la procédure danger grave et imminent.	Mettre en place le registre danger grave et imminent à l'hôtel de ville.	/		Fait	immédiat	
		Assistant de prévention : Absence d'arrêté de nomination.	9	Base Documentaire	3	/	Nommer l'assistant de prévention par voie d'arrêté.	/		Fait	immédiat	
		Assistant de prévention : Absence de lettre de cadrage et de formation initiale.	9	Base Documentaire	3	/	Fournir une lettre de cadrage fixant les moyens à disposition de l'assistant de prévention.	/		Fait formation faite	immédiat	

15-16-17/6 + 25-26/6/18

**Récapitulatif de l'inspection 2018**

Dates  
 Réception Autorité Territoriale :  
 Information du CT / CHSCT :

Centre de Gestion de la Fonction  
 Publique Territoriale des  
 Pyrénées-Orientales  
 -----  
 Service hygiène et sécurité



Commune  
 d'Evne

Site / Services	Date	Risques identifiés				Propositions de l'ACFI			Déjà identifié N-1	Plan d'actions de la collectivité			
		Observations	Illustration page	Nature du risque / Thématique	Priorité	Humaines	Organisationnelles	Techniques		Mesures de prévention effectives	Délai	Responsable	
Hôtel de ville / Ateliers municipaux / Salles de réunions / Accueil Tourisme	04/05/2018	Ateliers municipaux : Absence de protocole de déchargement/chargement pour la livraison du mazout.	15	Chargement / déchargement	3	/	Établir un protocole de sécurité avec la société extérieure lors de la livraison de carburant.	Matérialiser la zone de dépotage.		voir avec le prestataire (Oxoids) pour plan à zone	2018-19	LAFoux & MARTINEZ	
		Hôtel de ville : Absence panonceaux des extincteurs.	23	Incendie Explosion	3	Assurer une formation ou sensibilisation à l'ensemble du personnel concernant l'utilisation des extincteurs.	Apposer la signalétique adaptée au type d'extincteur.	/	A demander à APF: Formation incendie faite le 5/7/18				
		Hôtel de ville : Positionnement d'un extincteur à plus de 1m20.	23	Incendie Explosion	3	/	/	Fixer l'extincteur de manière à le rendre accessible aux agents.		A hauteur (étage)	2018	H	
		Accueil tourisme : Défaillance signal lumineux BAES.	23	Incendie Explosion	3	/	/	Réparer ou remplacer les blocs autonomes d'éclairage de sécurité.		organiser de courbe programmé	2018	H	
		Hôtel de ville : Absence signalisation issue de secours.	23	Incendie Explosion	3	/	/	Installer des blocs autonomes d'éclairage de sécurité au-dessus des dégagements principaux.		blocs à commander (plan évacuation à prévoir)	2018	H	
		Ateliers municipaux : Non renouvellement des trousse de premiers secours.	25	Organisation des secours	3	/	Mettre en place une signalisation indiquant l'emplacement de la trousse à pharmacie. Assurer un suivi périodique du matériel pharmaceutique.	/		Etiquette associée à mettre ou prévu			Pierre MARTINEZ
		Ateliers municipaux : Etiquetage des produits chimiques non réglementaires.	11	Chimique	3	/	Evacuer les produits non étiquetés ou mettre en place un étiquetage permettant d'identifier les produits.	/		Fiches + étiquettes à élaborer			Nadine REIG.

**Signature de l'Autorité territoriale**  
**Cachet de la collectivité**  
 Le Maire, *Alain BALSQUET*  
 Alain BALSQUET  
 le 19/7/18

