

Dates

Réception Autorité Territoriale :

Information du CT / CHSCT :

**Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale des
Pyrénées-Orientales**



Commune d'Eus

Service hygiène et sécurité

| Récapitulatif des risques identifiés lors des visites ACFI 2017 | | | | | | | Plan d'actions | | |
|---|------------|-------------------------|---|-------------------|----------|----------------|--------------------------------------|-------|-------------|
| Site | Date | Nature du risque | Mesures de prévention préconisées | Illustration page | Priorité | Déjà identifié | Mesures de prévention effectives | Délai | Responsable |
| Ateliers municipaux | 19/09/2017 | Hygiène au travail | Ateliers municipaux : Mettre en place les moyens d'hygiène réglementaires (Vestiaires, douche, lavabo et sanitaire). Suivant la configuration des garages municipaux actuels, il serait judicieux d'acquérir un nouveau bâtiment afin d'y aménager un espace atelier, remisage des véhicules et hygiène au travail. | 15 | 1 | | | 3 ans | |
| Hôtel de ville | 19/09/2017 | Électrique | Hôtel de ville : Réaliser la vérification générale périodique « installations électriques » imposée par le Code du travail pour ce bâtiment. | 21 | 1 | | Coffret protection posé. | 1 an | |
| | | Acteur de la prévention | Former un assistant de prévention. | 11 | 2 | | | 1 an | |
| | | Base réglementaire | Après la formation, fournir à cet agent une lettre de cadrage fixant les missions à effectuer ainsi qu'un arrêté de nomination. | 11 | 2 | | | 1 an | |
| | | Chute de plain-pied | Hôtel de ville : Installer un passage de câble, de style goulotte, éloigné du poste de travail de la secrétaire. | 13 | 2 | | Fait | | |
| | | Chute d'objets | Hôtel de ville : Fixer les étagères de stockage au mur. | 13 | 2 | | | Fait. | |
| | | Visites médicales | Prendre contact avec le médecin de prévention de la collectivité (Marie-Christine PRIEU-SICART / 04 68 96 49 36) afin d'inscrire tous les agents aux visites médicales périodiques de travail. | 19 | 2 | | Fait. Rendez-vous au mois de février | | |
| | | Évacuation | Hôtel de ville : Installer des Blocs Autonomes d'Éclairage de Sécurité (BAES) afin d'indiquer le cheminement vers la sortie la plus proche. | 17 | 3 | | | 1 an | |
| | | Évacuation | Hôtel de ville : Installer un dispositif d'ouverture manœuvrable sans clé sur les issues de secours. | 17 | 3 | | | 2 ans | |
| Maison du temps libre | 19/09/2017 | Électrique | Maison du temps libre : Éliminer les remarques mentionnées dans le rapport VGP « installations électriques » en faisant intervenir un électricien. De nombreuses remarques sont reportées d'une année sur l'autre. | 21 | 1 | | Fait. | 1 an | |
| | | Évacuation | Maison du temps libre : Libérer l'issue de secours principale. | 17 | 3 | | | 1 an | |
| | | Évacuation | Maison du temps libre : Installer un dispositif d'ouverture manœuvrable sans clé pour l'issue de secours située à l'étage. | 17 | 3 | | | 2 ans | |

Signature de l'Autorité territoriale

Cachet de la collectivité

Par Délégation

[Signature]

