

Compte rendu de visite de services – CT en formation CHSCT

Site : Mairie des Angles.

Date & heure : 15/10/2019. – 14h00

Délégation CT :

Etaient présents lors de la visite :

Obligatoire

- TAHOSES Antoine –
Représentant des
collectivités
- VILA Christopher –
Représentant du
personnel

Facultative

- DUBUC Daniel - ACFI
- BOURDIN Clément –
ACFI

- PEYRAUD Philippe -
Assistant de prévention
- KOT Sophie – Assistante de
prévention
- LACUBE Jean-Louis –
Adjoint au Maire

Copie : Autorité territoriale de la collectivité, Médecin de prévention, membres du CT.

Entretiens avec l’Autorité territoriale / les agents

Observations :

L’entretien avec l’Autorité a eu lieu dans la salle de réunion de la Mairie des Angles. Nous avons d’abord été reçus par M. RAPOPORT Nicolas Directeur Général des Services, M LACUBE Jean-Louis adjoint à la mairie ainsi que M. PEYRAUD Philippe et Mme KOT Sophie assistants de prévention.

Les ACFI leurs remettent le livret du Centre de Gestion sur le CHSCT. Il s’en suit une discussion sur les différents aspects règlementaires et les procédures en vigueur.

Les sujets suivants sont abordés : le document unique, l’assistant de prévention, le registre des dangers graves et imminent, le registre santé et sécurité, les fiches d’expositions aux risques.

Nous avons pu constater que la collectivité, en plus d’appliquer un document unique qui est tenu à jour, applique des normes supplémentaires « ISO » afin de garantir de meilleures prestations auprès des riverains et des employés communaux.

De plus un « livret d’accueil » contenant toutes les règles de sécurité ainsi que le règlement intérieur de la commune est remis à tous les agents. Une convention avec le Centre de Gestion et le service hygiène et sécurité est établie afin d’aider et de conseiller la commune dans ses démarches de prévention.

Il est à noter que quelques points du document unique se trouvent en zone rouge (risque majeur), Monsieur PEYRAUD Philippe assistant de prévention nous explique que l’atelier de serrurerie présente des risques de chute et un problème de bruit continu. Ces problématiques sont prises en compte, un projet de transfert de cet atelier est prévu.

Il nous explique également que des formations SST sont en place et que 60 % du personnel est formé, des formations approfondies sur des simulations d’incendie, évacuation d’étages, accident de forêt ont été dispensées.

| Locaux visités |
|---|
| <p>Observations :</p> <p>Lors de la visite des locaux du service technique, nous constatons en effet que l'atelier de serrurerie présente plusieurs risques : aspiration bruyante qui présente une gêne pour les utilisateurs du site ainsi que pour les autres ateliers avoisinants, le RIA n'est pas enroulé, présence de divers objets sur le sol pouvant provoquer une chute de plein pied, le plan de circulation n'est pas affiché.</p> <p>Lors de notre passage dans le local de distribution de carburant nous pouvons relever qu'une mise aux normes pourrait être envisagée (absence de pictogrammes, extincteurs non vérifiés annuellement, présence d'un stock de bois à proximité des cuves pouvant provoquer une forte combustion / propagation d'un éventuel incendie).</p> <p>Enfin, il est à noter un manque de clôture autour des bâtiments du service afin de sécuriser les lieux. Il est à souligner que les ateliers sont tenus dans un état propre et rangés en vue du nombre important de véhicules et d'engins de chantier. Ces locaux sont tout à fait adaptés.</p> |
| Procédures présentées |
| <p>Observations :</p> <p>La collectivité se tient à jour des procédures réglementaires. Avec comme points positifs : les normes ISO, les registres réglementaires à la disposition des agents, les divers documents de réglementation, de prévention et de sécurité, ainsi qu'un document unique mis à jour.</p> |

Le CT en formation CHSCT et les services spécialisés du CDG 66 restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Représentant des élus au CT :

Antoine TAHOSES

Représentant du personnel au CT :

Christopher VILA